


Avn CAPOLUOGO



V
e
d
u
t
a



f
o
t
o
g
r
a
f
i
c
a

Fabbricato n°: **Avn 137**
Particelle catastali: 331

Tipologia impianto: ruderi

Uso prevalente: accessorio

Grado di utilizzo: abbandonato

COMPONENTI EDILIZIE GENERICHE:

Struttura portante: pietra

Finitura esterna: pietra

Aperture: presenti, di dimensioni grandi, con disposizione regolare

Riquadrature: non presenti

Ante: non presenti

Architravi: non presenti

Avvolgibili: non presenti

Serramenti: non presenti

Inferriate: non presenti

Balconi: non presenti

Tetto: non presente

VALORI SINGOLI DEGLI EDIFICI E LORO CLASSIFICAZIONE (Vs):

B.2 - Edifici e manufatti comunitari: forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi

VALORI DI SPECIFICHE COMPONENTI EDILIZIE (Vc): Vc05-Strutture ad arco

VALORI D'INSIEME (Vi):

NOTE:

Portale di accesso agli insediamenti industriali dell'ottocento (Ferriera Gervasone).