



COMUNE DI CHATILLON

# PIANO DEL COLORE

tratto della Via E. Chanoux – Zona Avn (Capoluogo)

SCHEDA DI RILIEVO/INTERVENTO EDIFICIO N° 160

## EDIFICIO OGGETTO DI INDAGINE



12

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO 1:2000

FOTOGRAFIE DELL'EDIFICIO



## DATI GENERALI

ubicazione:	Via Emilio Chanoux, 26-28
particelle catastali:	351
zona PRGC:	Avn Capoluogo
classificazione: (art. 2.2 NORMATIVA DI ATTUAZIONE)	<b>B.5</b> (edificio valutato di particolare valore nel P.R.G.) DOCUMENTO
destinazione d'uso:	residenziale e commerciale
collocazione dell'edificio:	fronti attestanti sulla Via E. Chanoux
esposizione del fronte:	nord e est
datazione:	novescentesco su corpo originario medievale
riferimenti storici:	
stato attuale di conservazione:	edificio originario oggetto di recupero parziale non recente

## DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

Numero piani:	piano terra+ piano primo+ piano secondo
Accessi:	su strada
Aperture:	dimensioni medie con disposizione regolare
Tetto:	a falde inclinate con pendenza normale, con orientamento della linea di colmo Est-Ovest, con struttura in legno e copertura in lose

## ELEMENTI DI FACCIATA

**N.B. LE NUOVE TIPOLOGIE PROPOSTE, INDICATE NELLE PRESCRIZIONI DI INTERVENTO, SONO DA CONSIDERARSI SOLO IN CASO DI SOSTITUZIONI E RIFACIMENTI.**  
**CON RIGUARDO ALLE TECNICHE DI LAVORAZIONE E AI MATERIALI, SI RIMANDA AL "REGOLAMENTO DEI MATERIALI" ALLEGATO AL PIANO DEL COLORE.**

	STATO ATTUALE	PRESCRIZIONI DI INTERVENTO
tipologia della muratura	pietra	/
rivestimento murario	intonaco	intonaco
caratteristiche dell'intonaco	intonaco cementizio bastardo con finitura strollata	Intonaco a base di calce
tinteggiatura	a base cementizia cl. grigio	Su supporto attuale applicazione di prodotti a base di silicati di potassio di cl.grigio; su nuovo intonaco prodotto a base di calce di cl.rosa chiaro

zoccolatura	Bassa in intonaco di cemento	Mantenimento con possibilità di aumentarne l' altezza fino al davanzale P.T.
finestre	rettangolari - serramenti in legno smaltato colore beige; in pvc col.bianco al P2	Serramenti in legno smalto col.grigio con doppia o tripla specchiatura
porte-vetrine	Portoncino in legno con pannelli lavorati; serramenti in legno delle vetrine	Mantenimento delle tipologie esistenti
davanzali	in cemento e in pietra a P.T.	Manutenzione delle tipologie esistenti
cornici	a)tinteggiate bianche; b)in legno a P.T.; c)in pietra modanate e voltino a P.T.	a)b)c)Manutenzione delle tipologie esistenti con possibilità di eliminare quelle in legno al P.T.
oscuranti	Persiane a gelosia in legno smalto col. beige	In legno con stessa tipologia smalto col.grigio chiaro
balconi	Modiglioni e orizzontamenti in cemento	Manutenzione e pulitura
elementi in ferro	a)ringhiere in ferro a elementi verticali lavorati; b)serrande avvolgibili;	a)mantenimento delle ringhiere con specifica manutenzione e protezione col. grigio scuro; b)serrande metalliche di tipo forato smalto cl.grigio scuro
cornicione	non presente	Mantenimento della tipologia di sporto con travetti e tavolato in legno mordenzato col. noce medio/scuro
elementi di lattoneria	pluviali e gronda in lamiera	Lattoneria in rame
elementi di contrasto	serramenti in pvc al P2;	nuove tipologie (vedi finestre)
elementi di pregio	ringhiere in ferro; tipologia dei serramenti; portoncino in legno con voltino tardogotico; antone delle vetrina centrale;	mantenimento e valorizzazione
decori	non presenti	/
sondaggi eseguiti	Vedi allegato	/
stato di conservazione dell'intonaco	Parzialmente degradato	/
cause del degrado	/	/
insegne e targhe	non presenti	Tipologia ammessa a pannello metallico (vedi allegato)

ELEMENTI ARCHITETTONICI RILEVANTI



Particolare della portoncino in legno con pannelli decorati e del voltino in pietra tardogotico




Particolare della ringhiera in ferro lavorata

ICONOGRAFIA STORICA



Fotografie a colori con particolare del Piano terra, risalenti all'anno 1986





COMUNE DI CHATILLON

## PIANO DEL COLORE

tratto della Via E. Chanoux – Zona Avn (Capoluogo)

SCHEDA DI RILIEVO/INTERVENTO

EDIFICIO N°. 161

### EDIFICIO OGGETTO DI INDAGINE



11

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO 1:2000

FOTOGRAFIA DELL'EDIFICIO

### DATI GENERALI

ubicazione: Via Emilio Chanoux, 22  
particelle catastali: 350  
zona PRGC: Avn Capoluogo  
classificazione: (art. 2.2 NORMATIVA DI ATTUAZIONE)  
**B.5** (edificio valutato di particolare valore nel P.R.G.)  
DOCUMENTO  
destinazione d'uso: residenziale e commerciale

collocazione dell'edificio: fronte attestante sulla Via E. Chanoux  
 esposizione del fronte: nord  
 datazione: novecentesco su corpo precedente  
 riferimenti storici:  
 stato attuale di conservazione: edificio originario oggetto di recupero recente parziale

## DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

Numero piani: piano terra+ piano primo+ piano secondo  
 Accessi: su strada, da fabbricato adiacente  
 Aperture: dimensioni medie con disposizione regolare  
 Tetto: a falde inclinate con pendenza normale, con orientamento della linea di colmo Est-Ovest, con struttura in legno e copertura in lose

## ELEMENTI DI FACCIATA

**N.B. LE NUOVE TIPOLOGIE PROPOSTE, INDICATE NELLE PRESCRIZIONI DI INTERVENTO, SONO DA CONSIDERARSI SOLO IN CASO DI SOSTITUZIONI E RIFACIMENTI.  
 CON RIGUARDO ALLE TECNICHE DI LAVORAZIONE E AI MATERIALI, SI RIMANDA AL "REGOLAMENTO DEI MATERIALI" ALLEGATO AL PIANO DEL COLORE.**

	<b>STATO ATTUALE</b>	<b>PRESCRIZIONI DI INTERVENTO</b>
tipologia della muratura	pietra	/
rivestimento murario	intonaco tinteggiato	intonaco tinteggiato
caratteristiche dell'intonaco	Intonaco cementizio con finitura tallocciata rustica	Intonaco a base di calce
tinteggiatura	Colore giallo	Su supporto attuale applicazione di prodotti ai silicati di potassio; su nuovo intonaco prodotto a base di calce cl. giallo chiaro
zoccolatura	Bassa di cemento strollato	Bassa in intonaco rustico cl.grigio medio
finestre	rettangolari - serramenti in legno a specchiatura unica	Serramenti in legno verniciato mordenzato cl.noce medio con 2 ante a 1 o 2 specchiature
porte-vetrine	serramenti in legno	Mantenimento della tipologia esistente verniciato mordenzato cl.noce medio/scuro
davanzali	in pietra e cls	pietra

cornici	tinteggiate bianche con motivo ad arco	tinteggiate di cl.bianco in tutti i piani
oscuranti	Non presenti	Persiane a gelosia smaltate col.marrone
balconi	Non presenti	/
elementi in ferro	serrande avvolgibili	Metalliche di tipo forato smalto cl. grigio scuro
cornicione	non presente	Mantenimento della tipologia di sporto con travetti e tavolato in legno mordenzato col. noce scuro
elementi di lattoneria	pluviali e gronda in lamiera	Lattoneria in rame o in lamiera verniciata cl.marrone scuro
elementi di contrasto	a)specchiatura unica dei serramenti; b)insegne	a)b)nuova tipologia (vedi finestre e insegne)
elementi di pregio	Porta-vetrina a P.T.	Mantenimento e manutenzione (Legno verniciato mordenzato cl.noce scuro)
decori	non presenti	/
sondaggi eseguiti	Vedi allegato	/
stato di conservazione dell'intonaco	buono	/
cause del degrado	/	/
insegne e targhe	A pannello commerciali Su facciata	Tipologia ammessa a pannello metallico o pittorica su parete (vedi allegato)

## ELEMENTI ARCHITETTONICI RILEVANTI

Non rilevati



COMUNE DI CHATILLON


## PIANO DEL COLORE

tratto della Via E. Chanoux – Zona Avn (Capoluogo)

SCHEDA DI RILIEVO/INTERVENTO

EDIFICIO N° . 162

### EDIFICIO OGGETTO DI INDAGINE



11

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO 1:2000

FOTOGRAFIA DELL'EDIFICIO

### DATI GENERALI

ubicazione: Via Emilio Chanoux, 18-20  
particelle catastali: 350  
zona PRGC: Avn Capoluogo  
classificazione: (art. 2.2 NORMATIVA DI ATTUAZIONE)  
**B.5** (edificio valutato di particolare valore nel P.R.G.)  
DOCUMENTO  
destinazione d'uso: residenziale e commerciale

collocazione dell'edificio: fronte attestante sulla Via E. Chanoux  
 esposizione del fronte: nord  
 datazione: ottocentesco su corpo precedente  
 riferimenti storici:  
 stato attuale di conservazione: edificio originario oggetto di recupero recente parziale

## DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

Numero piani: piano terra+piano primo+piano secondo+sottotetto  
 Accessi: su strada  
 Aperture: dimensioni medie con disposizione regolare  
 Tetto: a falde inclinate con pendenza normale, con orientamento della linea di colmo Est-Ovest, con struttura in legno e copertura in lose

## ELEMENTI DI FACCIATA

**N.B. LE NUOVE TIPOLOGIE PROPOSTE, INDICATE NELLE PRESCRIZIONI DI INTERVENTO, SONO DA CONSIDERARSI SOLO IN CASO DI SOSTITUZIONI E RIFACIMENTI.  
 CON RIGUARDO ALLE TECNICHE DI LAVORAZIONE E AI MATERIALI, SI RIMANDA AL "REGOLAMENTO DEI MATERIALI" ALLEGATO AL PIANO DEL COLORE.**

	<b>STATO ATTUALE</b>	<b>PRESCRIZIONI DI INTERVENTO</b>
tipologia della muratura	pietra	/
rivestimento murario	intonaco	Intonaco tinteggiato
caratteristiche dell'intonaco	intonaco cementizio con finitura tallocciata rustica	Intonaco a base di calce
tinteggiatura	Colore giallo	Su supporto attuale applicazione di prodotti ai silicati di potassio; su nuovo intonaco prodotto a base di calce cl. giallo chiaro
zoccolatura	Bassa di cemento strollato	Bassa in intonaco rustico cl.grigio medio
finestre	rettangolari e circolari - serramenti in legno a specchiatura unica	Serramenti in legno verniciato mordenzato cl.noce medio con 2 ante a 1 o 2 specchiature
porte-vetrine	serramenti in legno	serramenti in legno verniciato mordenzato cl.noce scuro con tipologia a pannello
davanzali	in pietra	Mantenimento e manutenzione

cornici	tinteggiate bianche con motivo ad arco	tinteggiate di cl.bianco in tutti i piani
oscuranti	Non presenti	Persiane a gelosia in legno verniciato mordenzato cl.noce medio
balconi	Non presenti	/
elementi in ferro	Grata di sicurezza in ferro battuto a elementi verticali	Mantenimento smalto cl. grigio scuro
cornicione	non presente	Mantenimento della tipologia di sporto con travetti e tavolato in legno mordenzato col. noce medio/scuro
elementi di lattoneria	pluviali e gronda in lamiera	Lattoneria in rame o in lamiera verniciata cl.marrone scuro
elementi di contrasto	a)specchiatura unica dei serramenti; b)cavi elettrici in facciata	a)nuova tipologia (vedi finestre); b)mascheramento sottotraccia
elementi di pregio	a)Aperture circolari; b)voltino in pietra con sopra luce a lunetta	a)b)mantenimento e manutenzione
decori	non presenti	/
sondaggi eseguiti	Vedi allegato	/
stato di conservazione dell'intonaco	buono	/
cause del degrado	/	/
insegne e targhe	Non presenti	Tipologia ammessa a pannello metallico o pittorica su parete (vedi allegato)


ELEMENTI ARCHITETTONICI RILEVANTI



Finestre ovali con cornice



Voltino in pietra con sopra luce a lunetta e cornice



COMUNE DI CHATILLON

## PIANO DEL COLORE

tratto della Via E. Chanoux – Zona Avn (Capoluogo)

SCHEDA DI RILIEVO/INTERVENTO

EDIFICIO N° 163

### EDIFICIO OGGETTO DI INDAGINE



11

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO 1:2000

FOTOGRAFIA DELL'EDIFICIO

### DATI GENERALI

ubicazione: Via Emilio Chanoux, 14-16

particelle catastali: 348

zona PRGC: Avn Capoluogo

classificazione: (art. 2.2 NORMATIVA DI ATTUAZIONE)

**B.5** (edificio valutato di particolare valore nel P.R.G.)

DOCUMENTO

destinazione d'uso: residenziale e commerciale

collocazione dell'edificio: fronte attestante sulla Via E. Chanoux  
 esposizione del fronte: nord  
 datazione: ottocentesco su corpo precedente  
 riferimenti storici:  
 stato attuale di conservazione: edificio originario oggetto di recupero recente parziale

## DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

Numero piani: piano terra+piano primo+piano secondo  
 Accessi: su strada  
 Aperture: dimensioni medie con disposizione regolare  
 Tetto: a falde inclinate con pendenza normale, con orientamento della linea di colmo Est-Ovest, con struttura in legno e copertura in lose

## ELEMENTI DI FACCIATA

**N.B. LE NUOVE TIPOLOGIE PROPOSTE, INDICATE NELLE PRESCRIZIONI DI INTERVENTO, SONO DA CONSIDERARSI SOLO IN CASO DI SOSTITUZIONI E RIFACIMENTI.  
 CON RIGUARDO ALLE TECNICHE DI LAVORAZIONE E AI MATERIALI, SI RIMANDA AL "REGOLAMENTO DEI MATERIALI" ALLEGATO AL PIANO DEL COLORE.**

	<b>STATO ATTUALE</b>	<b>PRESCRIZIONI DI INTERVENTO</b>
tipologia della muratura	pietra	/
rivestimento murario	intonaco	intonaco
caratteristiche dell'intonaco	Intonaco a base di calce	Intonaco a base di calce
tinteggiatura	Filmogena di colore giallo	Prodotto a base di calce cl. grigio chiaro
zoccolatura	a)Bassa in intonaco cementizio strollato; b) intonaco cementizio strollato a tutta altezza a P.T.	a)Bassa in intonaco in rilievo cl. grigio medio b)tinteggiatura cl. grigio
finestre	serramenti in legno a specchiature non omogenee	serramenti in legno verniciato mordenzato noce chiaro/medio a 2 ante a 3 specchiature (vedi schema finestra P1 lato ovest)
porte-vetrine	a)Portone in legno con pannellature lavorate; b)serramenti vetrina in legno chiaro	a)Mantenimento, manutenzione e valorizzazione del portone in legno verniciato mordenzato noce scuro; b) serramenti in legno verniciato mordenzato cl.noce scuro con tipologia a pannello

davanzali	in pietra	pietra
cornici	Non presenti	/
oscuranti	Persiane a gelosia in legno smalto verde	Persiane a gelosia in legno smalto verde scuro
balconi	Non presenti	/
elementi in ferro	a)Ringhiera in ferro lavorata; b)sopraluce lavorato con iscrizione IHS	a)b)Mantenimento e manutenzione smalto col.grigio scuro
cornicione	Sporto in legno perlinato	A doghe con profilo sagomato in legno verniciato mordenzato col. noce medio/scuro
elementi di lattoneria	pluviali e gronda in lamiera	Lattoneria in rame o in lamiera verniciata cl.marrone scuro
elementi di contrasto	specchiature non omogenee dei serramenti	Nuova tipologia (vedi finestre)
elementi di pregio	a)Portone in legno; b)sopraluce in ferro con voltino in pietra;	a)b)mantenimento, manutenzine e valorizzazione
decori	non presenti	/
sondaggi eseguiti	Vedi allegato	/
stato di conservazione dell'intonaco	buono	/
cause del degrado	/	/
insegne e targhe	Non presenti	Tipologia ammessa a pannello metallico, a bandiera in ferro e pittorica su parete (vedi allegato)

ELEMENTI ARCHITETTONICI RILEVANTI



Particolare della porta in legno con sopra-  
luce e ringhiera in ferro lavorata

ICONOGRAFIA STORICA



Fotografia a colori con particolare dell'edificio risalente all'anno 1981



COMUNE DI CHATILLON

## PIANO DEL COLORE

tratto della Via E. Chanoux – Zona Avn (Capoluogo)

SCHEDA DI RILIEVO/INTERVENTO

EDIFICIO N° . 164

### EDIFICIO OGGETTO DI INDAGINE



PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO 1:2000



FOTOGRAFIE DELL'EDIFICIO

## DATI GENERALI

ubicazione:	Via Emilio Chanoux, 12
particelle catastali:	346-347
zona PRGC:	Avn Capoluogo
classificazione: (art. 2.2 NORMATIVA DI ATTUAZIONE)	<b>B.5</b> (edificio valutato di particolare valore nel P.R.G.C) DOCUMENTO
destinazione d'uso:	residenziale e amministrativo
collocazione dell'edificio:	fronte attestante sulla Via E. Chanoux e su Piazza Lexert
esposizione del fronte:	nord e ovest
datazione:	novescentesco
riferimenti storici:	
stato attuale di conservazione:	edificio originario oggetto di recupero parziale non recente

## DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

Numero piani:	piano terra+ piano primo+ piano secondo
Accessi:	su strada, in comune con fabbricato adiacente
Aperture:	dimensioni medie con disposizione regolare
Tetto:	a falde inclinate con pendenza normale, con orientamento della linea di colmo Est-Ovest, con struttura in legno e copertura in lose

## ELEMENTI DI FACCIATA

**N.B. LE NUOVE TIPOLOGIE PROPOSTE, INDICATE NELLE PRESCRIZIONI DI INTERVENTO, SONO DA CONSIDERARSI SOLO IN CASO DI SOSTITUZIONI E RIFACIMENTI.  
CON RIGUARDO ALLE TECNICHE DI LAVORAZIONE E AI MATERIALI, SI RIMANDA AL "REGOLAMENTO DEI MATERIALI" ALLEGATO AL PIANO DEL COLORE.**

	<b>STATO ATTUALE</b>	<b>PRESCRIZIONI DI INTERVENTO</b>
tipologia della muratura	pietra	/
rivestimento murario	intonaco tinteggiato	Intonaco tinteggiato
caratteristiche dell'intonaco	A base cemetizia graffiato a P.T. (recente); intonaco a base di calce nel resto della facciata	Intonaco a base calce
tinteggiatura	Filmogena cl. giallo ocre	Prodotto a base calce cl.grigio chiaro


zoccolatura	bassa intonaco di cemento stollato	Bassa intonaco in spessore col. grigio chiaro
finestre	rettangolari - serramenti in legno verniciato cl.naturale e mordenzato cl.noce scuro; specchiature miste + 1 tamponata	serramenti in legno a due ante a due o tre specchiature; mordenzato cl. noce chiaro/medio
Porte-vetrine	serramento in legno verniciato mordenzato cl.noce medio	tipologia a pannello in legno verniciato mordenzato cl.noce scuro
davanzali	in pietra	Mantenimento e manutenzione
cornici	non presenti	Cornici tinteggiate cl. bianco estese al sottodavanzale solo su fronte prospettante Piazza Lexert
oscuranti	persiane a gelosia in legno smalto cl. verde	Mantenimento tipologia in legno smalto cl.verde scuro
balconi	mensole in pietra e orizzontamenti in cls armato	Mantenimento e manutenzione; rifacimento con stessa tipologia
elementi in ferro	ringhiere lavorate a elementi verticali smalto cl.verde	Mantenimento e manutenzione smalto cl. verde scuro
cornicione	Sporto in legno perlinato	A doghe con profilo sagomato in legno verniciato mordenzato col. noce medio/scuro
elementi di lattoneria	pluviali e gronda in lamiera	Lattoneria in rame o in lamiera verniciata cl.marrone scuro
elementi di contrasto	specchiature non omogenee dei serramenti; cavi elettrici a vista in facciata	Nuova tipologia (vedi finestre); mascheramento sottotraccia
elementi di pregio	ringhiere metalliche; tipologia serramenti in legno a tre specchiature	Mantenimento e manutenzione; eventuali sostituzioni con stesse tipologie
decori	Tracce di decorazioni a <i>trompe d'oeil</i> di persiana dipinta	Ripristino del <i>trompe d'oeil</i> di persiana dipinta
sondaggi eseguiti	Vedi allegato	/
stato di conservazione dell'intonaco	buono al P.T. (cemetizio); degradato ai piani superiori (calce)	/

cause del degrado	Esposizione agli agenti atmosferici e al tempo	/
insegne e targhe	targa metallica	Ammesse tipologie a pannello metallico e/o pittorica su facciata (vedi allegato)

ELEMENTI ARCHITETTONICI RILEVANTI



Particolare delle ringhiere in ferro e dei serramenti in legno



COMUNE DI CHATILLON

# PIANO DEL COLORE

tratto della Via E. Chanoux – Zona Avn (Capoluogo)

SCHEDA DI RILIEVO/INTERVENTO

EDIFICIO N° . 169

## EDIFICIO OGGETTO DI INDAGINE



11

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO 1:2000

FOTOGRAFIE DELL'EDIFICIO

## DATI GENERALI

ubicazione: Via Emilio Chanoux, 21/23/25  
particelle catastali: 309  
zona PRGC: Avn Capoluogo  
classificazione: (art. 2.2 NORMATIVA DI ATTUAZIONE)  
**B.5** (edificio valutato di particolare valore nel P.R.G.C)  
DOCUMENTO  
destinazione d'uso: residenziale e commerciale

collocazione dell'edificio: fronte attestante sulla Via E. Chanoux  
 esposizione del fronte: sud  
 datazione: ottocentesco su corpo precedente  
 riferimenti storici:  
 stato attuale di conservazione: edificio originario oggetto di recupero parziale recente

## DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

Numero piani: piano terra+ piano primo+ piano secondo+sottotetto  
 Accessi: su strada  
 Aperture: dimensioni medie con disposizione regolare  
 Tetto: a falde inclinate con pendenza normale, con orientamento della linea di colmo Est-Ovest, con struttura in legno e copertura in lose

## ELEMENTI DI FACCIATA

**N.B. LE NUOVE TIPOLOGIE PROPOSTE, INDICATE NELLE PRESCRIZIONI DI INTERVENTO, SONO DA CONSIDERARSI SOLO IN CASO DI SOSTITUZIONI E RIFACIMENTI.  
 CON RIGUARDO ALLE TECNICHE DI LAVORAZIONE E AI MATERIALI, SI RIMANDA AL "REGOLAMENTO DEI MATERIALI" ALLEGATO AL PIANO DEL COLORE.**

	<b>STATO ATTUALE</b>	<b>PRESCRIZIONI DI INTERVENTO</b>
tipologia della muratura	pietra	/
rivestimento murario	intonaco tinteggiato	intonaco tinteggiato
caratteristiche dell'intonaco	intonaco a base di calce	intonaco a base di calce
tinteggiatura	colore giallo	Prodotto a calce cl.ocra
zoccolatura	bassa a lastre di pietra verde	Mantenimento; in caso si sostituzione bassa in intonaco in rilievo cl.grigio medio oppure a lastre di pietra
finestre	rettangolari - serramenti in legno ad anta unica a 6 specchiature	In legno verniciato mordenzato cl. noce medio a 2 ante a 2 o 3 specchiature
porte-vetrine	a)Portone in legno; b)vetrine in metallo	a) tipologia a pannello in legno verniciato mordenzato cl.noce scuro; b) serramenti in legno verniciato mordenzato cl.noce scuro con tipologia a pannello

davanzali	in pietra	in pietra
cornici	tinteggiate di cl. bianco al P1	tinteggiate di cl.bianco con estensione anche al P.T.
oscuranti	persiane a gelosia in legno	persiane a gelosia in legno verniciato mordenzato cl. noce medio
balconi	mensole e orizzontamenti in pietra	Mantenimento e manutenzione
elementi in ferro	a)ringhiere in ferro a elementi verticali lavorate; b)sopraluce in ferro del portoncino a P.T.; c)serrande avvolgibili	a)Mantenimento e manutenzione smalto cl.grigio scuro; b)serrande in metallo di tipo forato cl.grigio scuro
cornicione	intonacato e tinteggiato cl. bianco	Mantenimento e manutenzione col. bianco
elementi di lattoneria	pluviali e gronda in lamiera	Lattoneria in rame o in lamiera verniciata cl.marrone scuro
elementi di contrasto	Serramenti delle vetrine	Nuove tipologie (vedi porte-finestre)
elementi di pregio	a)balconi in pietra e ringhiere in ferro; b)portone in legno con voltino in pietra e sopraluce in ferro	a)b)Mantenimento, manutenzione e valorizzazione
decori	non presenti	/
sondaggi eseguiti	Vedi allegato	/
stato di conservazione dell'intonaco	buono	/
cause del degrado	/	/
insegne e targhe	non presenti	Tipologie ammesse a pannello metallico e a bandiera in ferro

ELEMENTI ARCHITETTONICI RILEVANTI



Balcone in pietra e delle ringhiere in ferro



Portoncino in legno con voltino in pietra e sopraluce a lunetta in ferro